


구동 시뮬레이션 오류 (구동 조건 시간)





부품 재질 오류

15	볼트 M5 x 20	4	스테인리스강
14	볼트 M4 x 8	8	스테인리스강
13	가변스프링	1	강철, 탄소
12	실린더헤드	1	알루미늄 6061
11	피스톤핀	1	강철, 탄소
10	커넥팅로드	1	일반
9	피스톤	1	강철, 탄소
8	실린더	1	알루미늄 6061
7	오일 실 20 35 8	1	고무
6	앞커버	1	일반
5	크랭크보조축	1	강철, 탄소
4	베어링 NA 4902	1	강철, 연강
3	메인크랭크축-[구동부]	1	강철, 탄소
2	베어링 20 x 47 x 14	2	강철, 연강
1	본체	1	일반
항목	부품 번호	수량	재질



부품 리스트

브레이크 뷰 오류



"상세뷰B (1 : 1)"

단면 뷰 오류



부품 위치 및 트레일 선 오류

