


480607V1020

1. 조립품 미완성(고무캡 누락) - 실격



2. 답안도면과 동일하게 뷰를 구성(보조투상도), 중심선

