


- 1. 프로젝트 파일 (수험번호.ipj) 미제출 - 5점
- 2. 조립오류, 간섭 - 21점







(1) 커버 부품은 조립이 된 후 회전이 되면 안되기에 구속이 추가로 필요합니다. 이 부분으로 볼트가 구멍과 맞지 않게 틀어져 있습니다. -12





(2) 간섭 (3개소) -9



3. 부품 스케치구속조건(26개소), 피쳐누락(모깍기) - 55점



3. 부품 스케치구속조건(26개소), 피쳐누락(모깍기)



3. 부품 스케치구속조건(26개소), 피쳐누락(모깎기)

