




1. 조립 오류(4개소) 12점


구속 조건 부족 (3개소)






오일 실 조립 방향 반대 (1개소)

2. 본체 주어진 치수에 맞게 작성(돌출5), 스케치구속조건(4개소) 28점

주어진 치수에 맞게 작성(돌출5) – 이 부분에서는 범위 [전체] 옵션을 주어야 합니다.



2. 본체 주어진 치수에 맞게 작성(돌출5), 스케치구속조건(4개소) 28점



3. 도면 스타일 라이브러리 변경, 도면 생성용 부품 오류 13점

