





1. 조립품 - 조립 오류, 간섭



오일 실 15 25 7 반대로 조립 (-3)




구멍 스레드 피쳐 오류에 대한 간섭 (-3)




스레드 M42 X 1.5

2. 본체 - 스케치구속조건, 구멍 주어진 치수에 맞게 작성, 피쳐누락(모따기)




피쳐 누락 (모따기) (-9)

3. 도면 - 스타일라이브러리변경, 중심선, 치수기입, 도면생성용부품오류




스타일 라이브러리 변경 (-10)


3. 도면 - 스타일라이브리리변경, 중심선, 치수기입, 도면생성용부품오류



"상세뷰 B (2 : 1)"
2-M3




중심선 (-4)




치수기입 (-2)


3. 도면 - 스타일라이브리리변경, 중심선, 치수기입, 도면생성용부품오류



치수기입 (-2)



치수기입 (-4)



괄호 치수기입 (-2)

도면생성용 부품오류 - 부품 생성시 발생하는 감점
요인은 도면에서도 추가 감점이 적용됩니다.
구멍 스레드 M42 X 4.5 (-3점)