




1. 본체 피쳐누락(모깎기) 6점



2. 도면 중심선, 치수기입, 도면생성용부품오류 40점



2. 도면 중심선, 치수기입, 도면생성용부품오류 40점

치수기입 10개 누락

