


11, 12, 13

가 변 스프링





가변부품 작성

주어진 도면을 참고로 가변부품으로 모델링하여
조립품에 조립하시고, 스튜디오에서 구동 시뮬레이션할 수 있도록 합니다.

먼저, 하나의 가변부품을 생성한 후, 다른 이름으로 저장을 이용하여 각각의 가변 스프링을 생성하세요.



스프링 요약표	
직경	3
평균 지름	22
안지름	19
총 감긴 수	5
감긴 방향	왼쪽
자유 높이	37



한국ATC센터

수험자명

수험번호

고사장명

시험일자

용지크기

3각법